

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Naprawa pokrycia dachowego na modernizowanej kotłowni					
1	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu (11.72*10.20)-(1.90*1.55)	m ² m ²	116.599	
				RAZEM	116.599
2	KNR 4-01 0519-02	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2 5.0	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-01 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 10.78	m m	10.780	
				RAZEM	10.780
4	KNR-W 4-01 0519-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia (10.72*10.20)-(1.90*1.55)	m ² m ²	106.399	
				RAZEM	106.399